



LAVANDERIA

TRON
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS




Comando de Automação

AUTOMAÇÃO DE PERIFÉRICOS

O Comando de Automação é um equipamento utilizado em conjunto com o gerenciador de processos Plus 1000. Ele é responsável por automação dos comandos periféricos das lavadoras de roupas industriais. Automatiza funções de dreno, centrífuga (arrumação, freio), entrada de água fria, aquecimento (água quente, vapor) e motor (direto, reverso).

| APLICAÇÕES



LAVANDERIAS



HOTÉIS



HOSPITAIS



INDÚSTRIAS



VANTAGENS

- Fácil instalação e reconhecimento pela CPU Plus 1000
- Interface descomplicada e de fácil manuseio
- Automatiza operações da lavadora de roupa industrial
- Proporciona ganho de produtividade e reduz custos operacionais
 - Diminui o contato do operador com a máquina diminuindo riscos de acidentes

CARACTERÍSTICAS

- Alimentação para periférico 220 Vca
- Temperatura Ambiente Recomendada 0 a 50°C
- Frequência 60 Hz
- Sinais Contato Seco
- Dimensão 175x170x110mm

APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

